

Barre d'alimentation de 3 po



ergoCentric™

Barre d'alimentation de 3 po; de l'énergie à proximité.

Cette barre d'alimentation, assortie de la station pop-up, est dotée d'une prise de courant et d'un chargeur USB de 5V. Pour l'installer, il suffit de percer un trou de 3 po ou de remplacer un passe-câbles de 3 po avec un modèle de la série Dock200. Une simple pression du doigt permet d'ouvrir le couvercle à ressort du passe-câble et d'accéder à la prise CA et au chargeur USB.



Prises

- 1. Dock200
 - > 2 prises de terre CA de 15A
 - > Cordon d'alimentation de 10 pieds, calibre AWG 14
 - > Limiteur de surtension 1000 joules
- 2. Dock270
 - > 1 prise de terre CA de 15A
 - > 2 ports USB dotés d'une capacité combinée de chargement de 2,1A
 - > Cordon d'alimentation de 10 pieds, calibre AWG 14
 - > Limiteur de surtension 1000 joules

Garantie

10 ans

